

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
ГАПОУ СО "ИГК"
К.В. Кузнецовой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам оценки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2021 - 2022 учебного года

от 06.08.2021 г.

№ 66-04-05/09-03-13358-2021

При проведении оценки готовности к новому 2021 - 2022 учебному году Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Ирбитский гуманитарный колледж" (623850, Свердловская область, г. Ирбит, Первомайская ул., 39) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки и следы протеканий. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими."
2. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводилось. Нарушен п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния системы вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха".
3. Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Нарушен п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "...Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали..."

Предлагаю в срок до 20.08.2021г.:

Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский гуманитарный колледж" (623850, Свердловская область, г. Ирбит, Первомайская ул., 39) к началу нового 2021 - 2022 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах



Ефремова С.А.